
X1
Цепь
Контакт
Phase A
X1:1
Phase B
X1:2
Phase C
X1:3
Break+
X1:4
Break-
X1:5
PE
X1:6
Белый
Желтый
Зеленый
Красный
Черный
Желто-зеленый
X2
Цепь
Контакт
Temp+
X2:1
Temp-
X2:2
Ha
X2:3
Hb
X2:4
Hc
X2:5
H+
X2:6
H-
X2:7
Chanel A+
X2:8
Chanel B+
X2:9
Chanel Z+
X2:10
Chanel A-
X2:11
Chanel B-
X2:12
Chanel Z-
X2:13
Vcc
X2:14
GND
X2:15
None
X2:16
Розовый
Фиолетовый
Зеленый
Коричневый
Красный
Белый
Желтый
Серый
Оранжевый
Синий
Серо-красный
Оранжево-красный
Сине-красный
Черный
Желто-зеленый
Бело-синий